



建设工程消防验收备案凭证

乌建消竣备字（2023）第 0049 号

新疆美达美康综合医院（有限公司）：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于2023年03月17日申请三工片区养老服务中心工程设计室内装修及消防改造工程（单位工程）建设工程（地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐新市区北京北路129号；装修改造面积：907m²；装修所在层数：地上一层局部。）消防验收备案，备案申请编号为

650100XFYSBA202303171157098469，提交的下列备案材料：

- 1. 消防验收备案表；
- 2. 工程竣工验收报告；
- 3. 涉及消防的建设工程竣工图纸。
- 备案材料齐全，准予备案。
 - 该工程未被确定为检查对象。
 - 该工程被确定为检查对象，我单位将在十五个工作日内进行检查，请做好准备。
- 存在以下情形，不予备案：
 - 1. 依法不应办理消防验收备案；
 - 2. 提交的上列第 \ 项材料不符合相关要求；
 - 3. 申请材料不齐全，需要补正上列第 \ 项材料。



建设单位签收：

年 月 日



建设工程消防验收备案复查结果通知书

乌建消竣备复字（2023）第 0195 号

新疆美达美康综合医院（有限公司）：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位申请消防验收备案的三工片区养老服务中心工程设计室内装修及消防改造工程（单位工程）建设工程（地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐新市区北京北路 129 号；装修改造面积：907m²；装修所在层数：地上一层局部。备案申请编号为：650100XFYSBA202307311813104603；备案凭证文号：乌建消竣备字（2023）第 0049 号）被确定为检查对象。经检查：

该工程符合建设工程消防验收有关规定。

该工程不符合建设工程消防验收有关规定。

主要存在以下问题：

你单位应立即停止使用，并对上述问题组织整改。整改完成后，应申请复查，复查合格后方可使用。

注：本意见不作为申报场所所在建筑为合法建筑的证明，如有涉及违法建设，由有关部门依法处置。



建设单位签收：

年 月 日

备注：本通知书一式两份，一份交建设单位，一份存档。